

解剖学的人工肩関節について



手術前



手術後

● 術後の経過

- 術後～2週 : 装具で固定します。手術した腕は使えません。
- 術後2週～ : 装具をはずします。
腕を動かせる範囲で動かし始めます。
- 術後8週～ : 段階的に車の運転が可能となります。
- 術後3ヶ月 : 日常生活に不自由なくなっていることが目標です。

※この予定は目安です。状態によって変更されることがあります。